

Vinterns slöjdtips!

Pepparkaksformar

Du behöver: Bleckplåt ca 0,3 – 4 mm i remsor ca 20 mm breda, lödkolv, lödtenn, stålull, plåtsax, flackång (plattång).

Tips! Låt gärna plåtslagaren klippa till remsorna.

1. Rita upp din tänkta pepparkaksmodell. Mät formen noga runt om och lägg till 3 cm. Klipp av remsan med en plåtsax.

2. Använd en trämall, med en skåra som är 12 mm djup, som håller plåten på plats. Hamra försiktigt hela plåtens långkant över trämallens sida, se *bild 1*.

3. Hamra ner resten av kanten så du får en snygg vikt kant.

4. Slipa remsans andra långsida med stålull så den blir mjuk.

5. När du ska börja bocka formen, börja helst på en rak sträcka (det blir lättare med lödningen då). Markera var du ska bocka. Håll flacktången vinkelrät (viktigt!) och bocka plåten, se *bild 2*. Forma runt hela figuren.

Tips! Om du ska bocka runda former kan du t ex använda en rundstav att bocka runt.

6. Klipp ändarna som visas på *bild 3* och låt dem "fjädra" in i varandra. Putsa med stålull och håll samman dem med en klämma.

7. Pensla rikligt med lödvatten (flussmedel) i skarven och placera där en liten bit lödtenn.

8. Värm med lödkolven på undersidan så tennet smälter, eller varm försiktigt rakt på tennbiten. Låt svalna. Skölj av flussmedlet noga innan du använder formarna. God Jul!

Idé av Pelle Bohm
www.idegalleriet.se

Teckningar
av Kalle Forss




Bild 1.




Bild 2.





Bild 3.

